



Arbeitsbericht

Modernisierung am Lindenhof

Bericht 42 · 20.10.2026 · Fassung 2

Prüfstand: Freigegeben

AUFTRAGGEBER

Beispiel GmbH
Musterweg 4
12345 Beispielstadt

OBJEKT / EINSATZORT

Haus Lindenhof
Lindenweg 7
12345 Beispielstadt

Erstellt von Lea Sommer

Projektmappe · P-2026-014 · Lindenhof

Bericht

Die Arbeiten im Eingangsbereich wurden abgeschlossen. Alle Anschlüsse wurden geprüft und die Arbeitsstelle sauber übergeben.

Prüfungen und Ergebnisse

Funktionsprüfung ohne Auffälligkeiten.

Hinweise für Betrieb und Pflege

Die Unterlagen bitte am Objekt aufbewahren.

Checkliste: Abschlusskontrolle

Arbeitsplatz gereinigt · Erledigt

Anschlüsse geprüft · Erledigt

Alle Anschlüsse gekennzeichnet.



ERFUNDENE PRUEFAUFNAHME

Anschlüsse geprüft

Leistungen und Material

BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT
Montage und Anschluss	3,5	h

Eingebaute Komponenten

KOMPONENTE	HERSTELLER UND TYP	SERIENNUMMER
Verteiler	Musterfabrik V-12	TEST-2026-42

Fotodokumentation




Foto 1 · Dokumentierter Stand am Eingangsbereich

Gebuchte Zeiten

PERSON	ZEITRAUM	DAUER
Lea Sommer	11:00–14:30	3:30 h

Stand der Zeiterfassung: 20.10.2026, 14:30 Uhr

Kundenunterschrift

Alex Beispiel

(Musterunterschrift)

Unterschrieben von Alex Beispiel · 20.10.2026, 14:35 Uhr

Kopie des dokumentierten Berichtsstands. Eine gesondert vereinbarte Abnahme wird dadurch nicht ersetzt.